

The manufacturer:
Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

declares under his sole and exclusive responsibility that the PPE described below:

Code no.:
8880B
Article:
SILKY Extreme
to be used against category risks:
I

- is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation (Regulation (EU) 2016/425)
- with the following relevant harmonised standards:

EN ISO 13688 : 2013

and is subject to procedure set out in:

Annex IV (Module A of the regulation)

Signed for and on behalf of Industrial Starter S.p.A.
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 23/06/2020



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

Il fabbricante:

Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

dichiara sotto la propria responsabilità che il DPI di seguito descritto:

Codice no.:

8880B

Modello:

SILKY Extreme

da utilizzare per proteggere da rischi di categoria:

I

- è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione (Regolamento (EU) 2016/425)
- alle seguenti pertinenti norme armonizzate:

EN ISO 13688 : 2013

è soggetto alla procedura di cui all':

Allegato IV (Modulo A del regolamento)

Firmato in nome e per conto di Industrial Starter S.p.A
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 23/06/2020



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

El fabricante:

Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

declara bajo su única responsabilidad, que el EPI descrito a continuación:

Código no.:

8880B

Modelo:

SILKY Extreme

para proteger contra riesgos de categoría:

I

- es conforme a la norma pertinente de armonización de la Unión (Reglamento (EU) 2016/425)
- con la siguiente norma armonizada:

EN ISO 13688 : 2013

e está sujeto al procedimiento descrito en:

Anexo IV (Módulo A del reglamento)

Firmado en nombre y por cuenta de Industrial Starter S.p.A
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 23/06/2020



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

Producent:

Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

Oświadczam, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że ŚOI opisany poniżej:

Kod no.:

8880B

Artykuł:

SILKY Extreme

wykorzystywany przy zagrożeniach kategorii:

I

- jest zgodny z odpowiednimi zharmonizowanymi normami Unijnymi (Regolamento (EU) 2016/425)
- z następującymi odpowiednimi normami zharmonizowanymi:

EN ISO 13688 : 2013

I podlega procedurze określonej w:

Załączniku IV (Wzór A rozporządzenia)

Podpisano w imieniu i na rzecz Industrial Starter S.p.A.
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 23/06/2020



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

Výrobce:

Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce, a je předmětem na níže uvedené OOP:

<p>kód č.: 8880B</p> <p>Model: SILKY Extreme</p> <p>Použití proti rizikům kategorie: I</p>

- předmět prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními předpisy (Unie dle nařízení (EU) 2016/425)
- je v souladu s následující normou a zavedenou harmonizovanou normou :

EN ISO 13688 : 2013

A podléhá postupu stanovenému v:

Příloze IV (Modul A nařízení)

Podepsal pro a jménem společnosti Industrial Starter S.p.A.
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 23/06/2020



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

Le fabricant:

Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

déclare sous sa responsabilité exclusive que l'EPI décrit ci-dessous:

Code no.:

8880B

Modèle:

SILKY Extreme

à utiliser pour la protection contre les risques de catégorie:

I

- est conforme à la norme à utiliser pour la protection contre les risques de catégorie
(Règlement (EU) 2016/425)

- les normes harmonisées pertinentes suivantes:

EN ISO 13688 : 2013

et soumis à la procédure prévue par:

Annexe IV (Module A du règlement)

Signé pour et au nom de Industrial Starter S.p.A.
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 23/06/2020



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

Ο κατασκευαστής:
Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

Δηλώνει με δική του και αποκλειστική ευθύνη ότι το Μ.Α.Π που περιγράφεται παρακάτω:

<p>Κωδικός nr.: 8880B</p> <p>Μοντέλο: SILKY Extreme</p> <p>Χρησιμοποιείται για την προστασία από κινδύνους Κατηγορίας: I</p>

- Συμμορφώνεται -με την σχετική νομοθεσία εναρμόνισης της Ένωσης: (κανονισμός (ΕΕ) 2016/425)
- με τις παρακάτω σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα :

EN ISO 13688 : 2013

Υπόκεινται στην διαδικασία που αναφέρεται:

Συνημμένο IV (Ενότητα A του κανονισμού)

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος Industrial Starter S.p.A
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 23/06/2020



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

Proizvodjac:
Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

izjavljuje pod osobnom i iskljucivom odgovornoscu da osobna oprema za zastitu na radu opisana ispod:

<p>Kod broj: 8880B</p> <p>Artikal: SILKY Extreme</p> <p>koja se koristi protiv rizika kategorije: I</p>
--

- je u skladu -sa relevantnim zakonom Europske unije (Regulation (EU) 2016/425)
- -i sa slijedecim relevantnim uskladenim standardima:

EN ISO 13688 : 2013

I podlijeze postupku odredjenom u:

Annex IV (Module A Zakona)

Potpis za i u ime Industrial Starter S.p.A.
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 23/06/2020



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

Ražotājs:

Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

deklarē, ka turpmāk aprakstītas IAL:

Kods Nr.:

8880B

Artikuls:

SILKY Extreme

izmantot kategorijas riskiem:

I

- atbilst attiecīgajam Savienības saskaņošanas tiesības aktam: (Regulai ES 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem)

- with the following relevant harmonised standards:

EN ISO 13688 : 2013

un uz to attiecas procedūras, kas izklāstītas:

Regulas Pielikumā **IV** **A** **Modulis**

Parakstīts vārdā Industrial Starter S.p.A.
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 23/06/2020



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

O fabricante:

Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que o EPI descrito a seguir:

Code no.:

8880B

Modelo:

SILKY Extreme

destinado a ser utilizado contra riscos de categoria:

I

- é conforme -com a norma de harmonização pertinente da União (Regulamento (EU) 2016/425)
- -com a seguinte norma harmonizada:

EN ISO 13688 : 2013

E está sujeito ao procedimento descrito em:

Anexo IV (Módulo A do regulamento)

Assinado em nome de Industrial Starter S.p.A.
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 23/06/2020



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

Producatorul:

Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

declara sub deplina si exclusiva sa responsabilitate ca PPE descris mai jos:

Cod no.:

8880B

Articol:

SILKY Extreme

pentru a fi folosit impotriva riscurilor corespunzatoare categoriei:

I

- este in conformitate cu legislatia armonizata UE relevanta (Regulamentul (EU) 2016/425)
- cu urmatoarele standarde armonizate relevante:

EN ISO 13688 : 2013

si este subiectul unei proceduri descrise in:

Anexa IV (Modul A din Regulament)

Semnat pentru si in numele Industrial Starter S.p.A
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 23/06/2020



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

Proizvođač:

Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

izjavljuje pod sopstvenom i isključivom odgovornošću da je LZO opisana u nastavku:

<p>Šifra br: 8880B</p> <p>Artikal: SILKY Extreme</p> <p>za upotrebu protiv rizika kategorije: I</p>
--

- usaglašena sa relevantnim zakonodavstvom Unije o harmonizaciji: (Uredba (EU) 2016/425)
- sa sledećim relevantnim harmonizovanim standardima:

EN ISO 13688 : 2013

i da je predmet postupka propisanog u:

Aneksu IV (Modul A Uredbe)

Potpisano za i u ime Industrial Starter S.p.A.
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 23/06/2020



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

Výrobca:

Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu a podlieha nasledujúcim OOP:

Kód č.:

8880B

Model:

SILKY Extreme

použité proti kategórii nebezpečnosti :

I

- Predmet vyhlásenia je v súlade s príslušnými harmonizačnými pravidlami (Únie podľa nariadenia (EÚ) 2016/425)
- Vyhovuje nasledujúcim štandardom a zavedenej harmonizovanej norme:

EN ISO 13688 : 2013

A podlieha postupu, ktorý je uvedený v:

Príloha IV (Modul A nariadenia)

Podpísané pre a v mene di Industrial Starter S.p.A.
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 23/06/2020



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

Proizvajalec:
Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

na lastno odgovornost izjavlja, da je OVO opisana v nadaljevanju:

<p>Šifra št.: 8880B</p> <p>Model: SILKY Extreme</p> <p>se uporablja za zaščito pred tveganji kategorije I</p>

- in je skladna ustreznemu harmoniziranemu standardu odredbe EU (Odredba (UE) 2016/425)
- naslednjim ustreznim harmoniziranim standardom:

EN ISO 13688 : 2013

Je predmet postopka:

Priložen IV (Modul A odredbe)

Podpisan v imenu in za račun Industrial Starter S.p.A
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 23/06/2020



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

A gyártó:

Industrial Starter S.p.A.
Via Lago d'Iseo, 26
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy -

A saját napja és kizárólagos felelőssége alatt kijelenti, hogy az alábbiakban leírt PPE:

Kód száma:

8880B

Cikk:

SILKY Extreme

az kategóriába sorolt kockázatok:

I

- megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályokkal összhangban (az (EU) 2016/425 rendelet)
- a következő vonatkozó harmonizált szabványokkal:

EN ISO 13688 : 2013

és az alábbiakban ismertetett eljárás hatálya alá tartozik:

(A rendelet IV (Modul A Melléklete)

Aláírva és nevében Industrial Starter S.p.A.
Altavilla Vicentina (VI) - Italy - 23/06/2020



Vinicio Dalla Vecchia
Managing Director

